

- D** Auf nicht optimal verlegten Gleisanlagen können möglicherweise die werkseitig montierten vorbildgerechten, niederen Spurkränze der Vorlauf- und Tenderachsen aus den Schienen springen. Zur Abhilfe bieten wir Ihnen unter der Art.-Nr. 135685 einen Achsensatz mit höheren Spurkränzen an, den Sie auf dem Ersatzteilweg entgeltlich in unserem Onlineshop (www.roco.cc) oder bei Ihrem ROCO-Fachhändler erwerben können.
- GB** When using tracks which have not been optimally laid, it is possible that the prototypical low wheel flanges which have been mounted on the leading and tender axles at the factory can jump off the tracks. This problem can be remedied with an axle set with high wheel flanges which have the Art. No. 135685 and can be purchased in our onlineshop (www.roco.cc) or through your ROCO dealer.
- F** Sur des voies qui ne sont pas posées de manière optimale, il est possible que les rails à faible profondeur montés en usine les boudins de l'essieu moteur et de l'essieu tender sortent des rails. Pour y remédier, nous vous proposons sous la réf. 135685 un jeu d'essieux avec des boudins plus hauts, que vous pouvez acheter contre paiement dans notre boutique en ligne (www.roco.cc) ou chez votre revendeur ROCO.

